

VAG-COM  
Windows эмулятор VAG/VAS  
Версия: Релиз 311.2-N  
[www.Ross-Tech.com](http://www.Ross-Tech.com)

Сервис:  
Код Сервиса: 000 00000

Журнал Диагностики  
Пятница, 28 Января 2011, 02:14:38

Номер VIN: WAUZZZ4BZYN064504 Номерной знак:  
Пробег: Номер ремонта:

Шасси: 4B - Audi A6 C5  
Скан: 01,02,03,06,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77

Адрес 01 -----

Контроллер: 4B1 907 401  
Компонент: 2.5I/4VTEDC 0000AG D01  
Кодирование: 01014  
Код Сервиса: WSC 00001  
00005059130106C

Кодов не найдено.

Адрес 02 -----

Контроллер: 4B0 927 156 CG  
Компонент: AG5 01V 2.5ITDI RdW 3131  
Кодирование: 00001  
Код Сервиса: WSC 00000

Кодов не найдено.

Адрес 17 -----

Контроллер: 4B0 920 930 K  
Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D09  
Кодирование: 16160  
Код Сервиса: WSC 00000  
• яяяяяяяяяяяяяяя AUZ7Z0X1257455

Кодов не найдено.

Адрес 35 -----

Контроллер: 4B0 962 258 D  
Компонент: Zentralverriegelung D33  
Кодирование: 04673  
Код Сервиса: WSC 02325

Кодов не найдено.

Адрес 37 -----

Контроллер: 4B0 035 192 E  
Компонент: Navigation 0004  
Кодирование: 00000  
Код Сервиса: WSC 02325

VAG-COM  
Журнал Диагностики  
Пятница, 28 Января 2011, 02:14:38  
Page 2

Номер VIN: WAUZZZ4BZYN064504   Номерной знак:

Адрес 55 -----

Контроллер: 4B0 907 357

Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D003

Кодирование: 00006

Код Сервиса: WSC 02325

2 Найдены неисправности:

00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78

31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу

00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76

31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу

Адрес 56 -----

Контроллер: 4B0 035 192 E

Компонент: Radio           0004

Кодирование: 00117

Код Сервиса: WSC 02325

2 Найдены неисправности:

00856 - Антенна магнитолы

36-00 - обрыв цепи

00852 - Динамики, передние

36-00 - обрыв цепи

Конец -----